


[第7図]

プリント基板の
パターン及び部
品配置図



アースに必ず流れている事をテストで
確かめる事。もし浮いているのに電源
を加えると、ICを駄目にしてしまう
事がある。

プリント基板にハトメがそれぞれ6
個ずつ付いているが、これは機械的に