


〔第6図〕 ホンジャックの配線要領



VUメータのアースミナルへ

アッテネータ
VUメータアンプ入力端子へ(L)

プリント基板
SPEAKER(+)端子(L)へ
(30芯より線)

スピーカ保護ヒューズ
(L)を空て.スピーカターミナル(L)へ
(30芯より線)

アッテネータ
VUメータアンプ入力端子(R)へ

プリント基板
SPEAKER(+)端子(R)
(30芯より線)

電源部のアースへ

スピーカ保護ヒューズ(R)を空て
スピーカターミナル(R)へ(30芯より線)