



3つのネジをはずすと、測定器本体をケースからうしろへすっぽりと、抜き取ることができる。次に、出力端子に金属被膜抵抗を使った減衰器を入れる（抵抗値の大きさは74年3月号第7図を参照）

[写真17] 菊水ジェネレータ 418 の改造