


〔第4図〕 ハトメ穴のハンダづけ

ハト目の縁に、ハンダを盛っておく
(ハト目の穴をつぶさないように)



ハンダごて

糸ハンダ

銅箔

ハト目