



〔第11図〕 1/10の減衰器，(a)の場合は(b)と同様1/10に減衰するが，位相補正が必要のためすすめられない。(c)は(b)の実体図